



Gutachten-Nr. 1323508

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 22.06.2020

Marktgebiet BaWü Nord
Eutighofer Straße 135, 73525 Schwäbisch Gmünd



Schwäbisch Gmünd
Feuerwache
Herr Höllmann
Sebaldstr. 30
73525 Schwäbisch Gmünd

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie eine Kopie der Rechnung sowie eine Kopie des Gutachtens.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachten-Nr. 1323508

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 22.06.2020

Fahrzeugbewertung

Duplikat

Fahrzeughalter	Stadtverwaltung Baubetriebsamt Oberbettringer Str. 180 73525 Schwäbisch Gmünd
Auftrag vom / durch	10.06.2020 mündlich Schwäbisch Gmünd Feuerwache Herr Höllmann Sebaldstr. 30 73525 Schwäbisch Gmünd
Besichtigungsdatum / Ort	10.06.2020 TÜV Service Center Schwäbisch Gmünd Eutighofer Straße 135 73525 Schwäbisch Gmünd
Anwesend bei Besichtigung	Herr Höllmann

Ergebnis

Zeitwert ohne MwSt.

6.950,00 EUR

**Gutachten-Nr. 1323508**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 22.06.2020

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	AA-6304
Fahrzeugidentnummer	WDB9036711R523952
Fahrzeugart	SO.KFZ FEUERWEHRFZ (04)
Aufbaubeschreibung 4-türig (8900)
Fahrzeughersteller	DAIMLERCHRYSLER (D) (0710)
Typ	C (457)
Verkaufsbezeichnung	311 CDI Sprinter 903.671
Antriebsart	Diesel OBD
Emissionsklasse	98/69/EG III;A (0451)
Leistung	80 kW
Hubraum	2148 ccm
Farbe	feuerrot
Erstzulassung	19.05.2003
Letzte Zulassung	19.05.2003
Nächste HU	Mai 2021
Anzahl Vorbesitzer	0, angenommen
Leermasse	2.160 kg
Nutzlast	1.040 kg
zulässige Gesamtmasse	3.200 kg
Laufleistung	43.199 km abgelesen 43.199 km geschätzt
Bereifung	
Vorderachse	225/70 R15 C Vredestein Links 8,0 TO Rechts 8,0 TO
Hinterachse	225/70 R15 C Vredestein Links 8,0 TO Rechts 8,0 TO
	Legende: TO = Transportreifen
Sonderzubehör	Zubehör siehe Fahrzeugbewertung
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original

**Gutachten-Nr. 1323508**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 22.06.2020****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug befand sich in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechend gepflegten Allgemeinzustand.

Der Innenraum war gepflegt.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt: Kleinere Lackschäden, Instrumententafel Bohrlöcher, ein Spiegel re. defekt.


Schlußwort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Schwäbisch Gmünd, den 22.06.2020

Der Sachverständige



Harald Wagner

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 1323508**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
 und Datum angeben

Datum: 22.06.2020

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: STADTVERWALTUNG BAUBETRIEBSAMT
 MARKTPLATZ 1
 73525 SCHWÄBISCH GMÜND

AMTLICHES KENNZEICHEN: AA-6304

ART / AUFBAU: TRP / KOMBI

HERSTELLER: MERCEDES-BENZ
 TYP: SPRINTER
 AUSFÜHRUNG: 311 CDI SPRINTER 903.671
 FAHRZEUG IDENT NR: WDB9036711R523952

FARBE: FEUERROT
 TÜREN: 4

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
 HUBRAUM / LEISTUNG: 2.148 CCM / 80 KW
 ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU1,EU3,EU2
 NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: 1.040 KG. / 3.200 KG.

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 19.05.2003 /19.05.2003
 NÄCHSTE HU / AU: 05.2021 /05.2021

GESAMTLAUFLEISTUNG: 43.199 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	225/70 R 15 C	8.0 8.0
H-ACHSE:	225/70 R 15 C	8.0 8.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

ZEITWERT OHNE MWST

EUR****

6.950,00

, DEN 22.06.2020

FORM AUDATEX



Gutachten-Nr. 1323508

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 22.06.2020

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABS + ASR (ANTRIEBS-SCHLUPF-REGELUNG); AIRBAG FAHRERSEITE; AUßENSPIEGEL, MANUELL VERSTELLBAR (2); BATTERIE 12 V / 88 AH; BREMSLEUCHE, DRITTE; DACHVERKLEIDUNG; DREHZAHLMESSER ELEKTRONISCH; ESP; FENSTER VORN LINKS FEST IN SW/ LADERAUM-SCHIEBETÜR; FENSTER VORN RECHTS FEST IN SW/ LADERAUM-SCHIEBETÜR; GETRIEBE: 5-GANG SCHALTGETRIEBE; HECKSCHEIBE BEHEIZBAR; HOLZFUßBODEN (LADERAUM); INSTRUMENTENTAFEL KOMFORTAUSSTATTUNG; KINDERSICHERUNG AN TÜREN IM FAHRGASTRAUM; KOPFSTÜTZEN (2), VORN; KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG; LACKIERUNG: UNI-LACKIERUNG; SERVOLENKUNG; STABILISATOR VORDERACHSE (VERSTÄRKT); VERKLEIDUNG LADERAUM BIS BRÜSTUNGSGURT (HARTFASER); VERZURRÖSEN; WEGFAHRSPERRE;

SONDER - ZUBEHÖR

ABLASTUNG AUF 3,2 T; AIRBAG AUF BEIFAHRERSEITE; ANHÄNGERKUPPLUNG KUGELKOPF, HOCH; AUFTRITT RÜCKWANDTÜR; FUßMATTEN FAHRGASTRAUM; NEBELSCHEINWERFER HALOGEN; SITZE: 3ER-SITZBANK 1. REIHE SCHMAL; SITZE: 3ER-SITZBANK 2. REIHE; SITZE: BEIFAHRSITZ ZWEISITZER; STABILISATOR HINTERACHSE UNTER RAHMEN; VERKLEIDUNG LADERAUM BIS BRÜSTUNGSGURT STANDARD PVC; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT HAUPTSCHLÜSSEL;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- INSTRUMENTENTAFEL BOHRLÖCHER
- RAMPENSPIEGEL RE. BESCHÄDIGT

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/70 R 15 H
 H-ACHSE: 225/70 R 15 H

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/70 R 15 C LI: (TO) 8.0 mm RE: (TO) 8.0 mm
 H-ACHSE: 225/70 R 15 C LI: (TO) 8.0 mm RE: (TO) 8.0 mm

TO=TRANSPORTER-ORIGINAL

FORM AUDATEX



Gutachten-Nr. 1323508

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 22.06.2020

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 10.06.2020 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

ZEITWERT OHNE MWST

EUR****

6.950,00

, DEN 22.06.2020

FORM AUDATEX