



Gutachten-Nr. 1321508

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 10.06.2020

TÜV Service Center Schwäbisch Gmünd
Eutighofer Straße 135, 73525 Schwäbisch Gmünd



Schwäbisch Gmünd
Feuerwache
Herr Höllmann
Sebaldstr. 30
73525 Schwäbisch Gmünd

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie eine Kopie der Rechnung sowie eine Kopie des Gutachtens.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachten-Nr. 1321508

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 10.06.2020

Fahrzeugbewertung

Duplikat

Fahrzeughalter	Stadt Schwäbisch Gmünd Baubetriebsamt Oberbettringer Str. 180 73525 Schwäbisch Gmünd
Auftrag vom / durch	08.06.2020 mündlich Schwäbisch Gmünd Feuerwache Herr Höllmann Sebaldstr. 30 73525 Schwäbisch Gmünd
Besichtigungsdatum / Ort	08.06.2020 TÜV Service Center Schwäbisch Gmünd Eutighofer Straße 135 73525 Schwäbisch Gmünd
Anwesend bei Besichtigung	Herr Höllmann

Ergebnis

Zeitwert ohne MwSt.

3.650,00 EUR

**Gutachten-Nr. 1321508**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 10.06.2020

T e c h n i s c h e D a t e n

Amtliches Kennzeichen	AA-6319
Fahrzeugidentnummer	WDB9036721R672999
Fahrzeugart	Sonstiges Fahrzeug
Aufbaubeschreibung	Mannschaftstransportwagen 4-türig
Fahrzeughersteller	DaimlerChrysler
Typ	C
Verkaufsbezeichnung	313 CDI Sprinter 903.672
Antriebsart	Diesel OBD
Leistung	95 kW
Hubraum	2148 ccm
Farbe	feuerrot
Erstzulassung	14.07.2004
Letzte Zulassung	10.02.2005
Nächste HU	August 2020
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Leermasse	2.400 kg
Nutzlast	1.100 kg
zulässige Gesamtmasse	3.500 kg
Laufleistung	57.140 km abgelesen 57.140 km geschätzt
Bereifung	
Vorderachse	225/70 R15 C Vredestein Links 5,0 WO Rechts 5,0 WO
Hinterachse	225/70 R15 C Vredestein Links 5,0 WO Rechts 5,0 WO
Reserverad	225/70 R15 C Vredestein 13,0 WO 0,0 WO
	Legende: WO = Winterreifen
Ausstattung	Zubehör siehe Fahrzeugbewertung
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original



Gutachten-Nr. 1321508

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 10.06.2020

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt: Stossfänger vorne verformt und durchstossen, Seitenwand hi. re. verkratzt, beide Heckflügeltüren verdellt.



Gutachten-Nr. 1321508

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 10.06.2020


Schlußwort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Schwäbisch Gmünd, den 10.06.2020

Der Sachverständige

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Wagner'.

Harald Wagner

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 1321508****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 10.06.2020****F A H R Z E U G B E W E R T U N G**

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: STADT SCHWÄBISCH GMÜND
73525 SCHWÄBISCH GMÜND

AMTLICHES KENNZEICHEN: AA-6319

ART / AUFBAU: TRP / HOCHR.KOMBI

HERSTELLER: MERCEDES-BENZ
TYP: SPRINTER
AUSFÜHRUNG: 313 CDI SPRINTER 903.672
FAHRZEUG IDENT NR: WDB9036721R672999

FARBE: FEUERROT
TÜREN: 4

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 2.148 CCM / 95 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU1,EU3,EU2
NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: 1.100 KG. / 3.500 KG.

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 14.07.2004 /10.02.2005
NÄCHSTE HU / AU: 08.2020 /08.2020

GESAMTLAUFLEISTUNG: 57.140 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

ZEITWERT OHNE MWST

EUR****

3.650,00

, DEN 10.06.2020

FORM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 1321508****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 10.06.2020****SERIEN - AUSSTATTUNG**

ABS + ASR (ANTRIEBS-SCHLUPF-REGELUNG); AIRBAG FAHRERSEITE; AUßENSPIEGEL, MANUELL VERSTELLBAR (2); BATTERIE 12 V / 88 AH; BREMSLEUCHTE, DRITTE; DACHVERKLEIDUNG; DREHZAHLMESSER ELEKTRONISCH; ESP; FENSTER VORN LINKS FEST IN SW/ LADERAUM-SCHIEBETÜR; FENSTER VORN RECHTS FEST IN SW/ LADERAUM-SCHIEBETÜR; GETRIEBE: 5-GANG SCHALTGETRIEBE; HECKSCHEIBE BEHEIZBAR; HOLZFUßBODEN (LADERAUM); INSTRUMENTENTAFEL KOMFORTAUSSTATTUNG; KINDERSICHERUNG AN TÜREN IM FAHRGASTRAUM; KOPFSTÜTZEN (2), VORN; KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG; LACKIERUNG: UNI-LACKIERUNG; SERVOLENKUNG; STABILISATOR VORDERACHSE (VERSTÄRKT); VERKLEIDUNG LADERAUM BIS BRÜSTUNGSGURT (HARTFASER); VERZURRÖSEN; WEGFAHRSPERRE;

SONDER - ZUBEHÖR

AIRBAG AUF BEIFAHRERSEITE; ANHÄNGERKUPPLUNG; FUßMATTEN FAHRGASTRAUM; NEBELSCHEINWERFER HALOGEN; RADIO: STEREO SOUND 30; RÜCKWANDTÜR ZWEIFLÜGELIG 270° GRAD; SITZE: 2ER-SITZBANK 1. REIHE; SITZE: 2ER-SITZBANK 2. REIHE; SITZE: 3ER-SITZBANK 3. REIHE; STABILISATOR HINTERACHSE UNTER RAHMEN; VERKLEIDUNG LADERAUM BIS BRÜSTUNGSGURT STANDARD PVC; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT HAUPTSCHLÜSSEL; ZUSATZHEIZUNG (WARMLUFT);

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR**WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN****NOTWENDIGE REPARATUREN**

- BEIDE HECKTÜREN EINGEDELTT
- SEITENWAND HI. RE. KRATZER
- STOSSFÄNGER VORNE BESCHÄDIGT

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/70 R 15 C
H-ACHSE: 225/70 R 15 C

FORM AUDATEX



Gutachten-Nr. 1321508

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 10.06.2020

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 08.06.2020 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

ZEITWERT OHNE MWST

EUR****

3.650,00

, DEN 10.06.2020

FORM AUDATEX